





**PROCESOS MORFODINÁMICOS AÑOS 2004, 2014 Y 2019
EN EL SECTOR SALÓN ROJO**

**CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO
EN EL SECTOR SALÓN ROJO
DEL MUNICIPIO DE ARANZAZU, CALDAS
UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
PROGRAMA GEOLOGÍA**

Elaborado por:
Juliana Valentina Soto Castaño
Director: Geólogo Cristian David Salazar Narvaez
Fuente: JEDEGER
AÑO 2019

LEYENDA

-  Morfodinamica año 2004
-  Morfodinamica año 2014
-  Morfodinamica año 2019



**SISTEMA DE COORDENADAS
MAGNA_COLOMBIA_BOGOTA
Authority: Custom**

**Projection: Transverse_Mercator
false_easting: 1000000.0
false_northing: 1000000.0
central_meridian: -74.07750791670134
scale_factor: 1.0
latitude_of_origin: 4.596200416700061
Linear Unit: Meter (1.0)**

**Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Angular Unit: Degree (0.0174532925199433)
Prime Meridian: Greenwich (0.0)
Datum: D_WGS84
Spheroid: WGS84
Semimajor Axis: 6378137.0
Semiminor Axis: 6356752.314245179
Inverse Flattening: 298.257223563**

LOCALIZACIÓN REGIONAL

